

## TABELLA CE

Nr. **GRIGONOVA ISI INTONACO / 01**

<b>CE</b>	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)	
06  ISI INTONACO-CPR-010713/01	
EN 998-1  Malta per risanamento (R)  Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti	
Reazione al fuoco: Adesione: FP: Assorbimento d'acqua: Permeabilità al vapore d'acqua: Conducibilità termica: Durabilità: Sostanze pericolose :	classe A1 $0.5 \text{ N/mm}^2$ A $\geq 0.3 \text{ Kg/m}^2$ dopo 24 h $\mu 7$ $(\lambda_{10,\text{dry}}) 0.40 \text{ W/mK}$ (val. tab. P=50%) NPD Vedi scheda sicurezza

Ponte della Priula, 18 giugno 2013