

TABELLA CE

Nr. **MALTA FACCIAVISTA / 02**

CE	
<p>FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)</p> <p>05</p> <p>MALTA FACCIAVISTA-CPR-010713/02</p>	
<p>EN 998-2</p> <p>Malta per muratura a composizione prescritta</p> <p>Malta per muratura a composizione prescritta prodotta in fabbrica per impieghi in pareti, colonne e partizioni</p>	
<p>Proporzione dei costituenti: (in volume)</p> <p>Contenuto di cloruri:</p> <p>Reazione al fuoco:</p> <p>Assorbimento d'acqua:</p> <p>Permeabilità al vapore d'acqua:</p> <p>Conducibilità termica:</p> <p>Durabilità:</p> <p>Sostanze pericolose:</p>	<p>Cemento 21%</p> <p>Calce 10%</p> <p>Aggregati 69%</p> <p>< 0.1 %</p> <p>classe A1</p> <p>0.70 Kg/(m² x min^{0.5})</p> <p>μ 15/35 (valore tab)</p> <p>(λ_{10,dry}) 0.80 W/mK (valore tabulato P=50%)</p> <p>NPD</p> <p>Vedi scheda sicurezza</p>

Ponte della Priula, 05 settembre 2019